



Objectif : L'élève doit être capable de comprendre les principes de fonctionnement, caractéristiques et limites de fonctionnement, schémas-types de câblage de l'actionneur et de sa mise en oeuvre,

CONVERSION DES FICHIERS GERBER EN G-CODE




Le travail de la partie 6.4.3.1 étant réalisé, il faut générer maintenant les fichiers GERBER. Cliquer sur « **Output** » puis sélectionner « **Generate Gerber/Excellon Files** ».

Le logiciel ouvre une fenêtre demandant de vérifier les branchements. Il faut répondre : « **Yes** ».



Une autre fenêtre apparaît. Si le texte généré est rouge, cela signifie qu'il y a une erreur.



Il faut sélectionner maintenant les parties nous intéressants :

- Bottom Copper : Les pistes
- Mech1 : Contour du circuit
- Mech2 : Inscription + et -
- Mech3 : Inscription de la date

Les fichiers générés apparaissent dans le dossier choisi comme suit :

