
Doc 1/1

Construction

## Modélisation d'une pièce prismatique

Objectif : L'élève doit être capable de réaliser la modélisation d'une pièce prismatique sur le logiciel SolidWorks



## Travail demandé:

En vous aidant des tutoriels réalisés aux séquences précédentes, modéliser la pièce en respectant la procédure suivante :

- Ouvrir votre session pédagogique.
- Créer un nouveau document pièce.
- Dessiner l'esquisse représentée en rouge en respectant l'origine du dessin (le coin de la pièce précisé).
- Extruder l'esquisse.
- Sur la face représentée en vert, dessiner l'esquisse de la partie supérieure de la pièce.
- Positionner l'esquisse
- Extruder l'esquisse.
- Choisir et inscrire dans le tableau accessible sur ce <u>lien</u> (Ctrl + clic droit), les couleurs des faces (sauf indications).
- Enregistrer le document où se situe le tableau.
- Changer les couleurs des faces de la modélisation en respectant les couleurs imposées (rouge, vert et bleu), ou celles de votre choix.
- Enregistrer votre travail sur le lecteur réseau « Classes sur Serveur SambaEdu3 », puis dans le répertoire de votre classe, puis enfin dans le répertoire au nom de votre login de connexion.

Le fichier devra être enregistré sous le Nom suivant : Modelex1